

Пневматические схемы




Рис. 43: Станок BlueMax Mini, тип 3





Рис. 44: Станок BlueMax Mini, тип 3, с принадлежностями


Электрические схемы

Максимальный ток срабатывания
защитного устройства сети не более 16 А



BlueMax Mini
1 фазы

Максимальный ток срабатывания
защитного устройства сети не более 16 А



BlueMax Mini
3 фазы

Рис. 45: Электрические схемы